

## 実習1 「LED でアイコンを表示させる。」

- 1 ツールボックスの「基本」ブロックから「アイコンを表示」ブロックをプログラミングエリアに出す。
- 2 「アイコン表示」ブロックからアイコンを選択する。(例：ハートマーク)
- 3 「ずっと」ブロックの中に、「アイコンを表示」ブロックを入れる。
- 4 シミュレーターで確認する。
- 5 作成したプログラムダウンロードする。
- 6 micro:bit に書き込む。

